

WDS Update CD Loading instructions

The WDS unit is required to be installed / reinstalled with WDS B45 before this Update CD can be used.

Switch off the WDS unit. Dock WDS on a docking station. Insert the RED coloured WDS Operating System CD (A6) RED label side up into the CD-ROM drive on the docking station. Switch on the WDS and follow the on screen instructions. Next insert the CD with the BLUE B45, label side up into the CD-ROM drive on the docking station. Follow all on-screen prompts, which will included the loading of the C5 calibration disc's 1&2.

Once the above process has been followed the WDS unit should be loaded with:

System **A6**
Release **B45**
Calibration **C5**

The Yellow "WDS B45 update" CD can be loaded, using the following instructions.

Part 1

1. Insert the WDS B45 Update CD with the label side up into the CD-ROM drive on the docking station.
2. Click WDS system page.
3. Click on System Utilities Tab.
4. Choose 'Update / Special Function' under the 'Miscellaneous' options and click the tick button.
5. Enter 00077 and click the tick button.
6. On DIFF update completion, click the OK button

To verify the DIFF has been applied correctly,

1. Click WDS system page
2. Click on Information Tab
3. WDS should to display CD (B45.4) under the Software – Release.

Part 2

- 1 Insert the WDS B45 Update CD with the label side up into the CD-ROM drive on the docking station.
- 2 Click WDS system page.
- 3 Click on System Utilities Tab.
- 4 Choose "Update / Special Function" under the Miscellaneous group and click the tick button.
- 5 Enter 00088 and click the tick button.

To verify the PATCH has been applied correctly,

- 1 Click WDS system page
- 2 Click on Information Tab
- 3 WDS should display CD (B45.4) P1 under the Software – Release.

WDS Update CD Installationsanweisungen

WDS CD45 muss vor der Updateinstallation geladen/installiert sein.

WDS Gerät ausschalten. Eindocken in die WDS Station. Rote WDS CD einführen

Die System CD (A6) mit rotem Label nach oben gerichtet in das CD-ROM Laufwerk der Dockingstation einführen.

WDS einschalten und den Bildschirmanweisungen folgen

Als nächstes die WDS B45 mit blauem Label nach oben in das CD-ROM Laufwerk der Dockingstation einführen. Allen Bildschirmanweisungen folgen inklusive dem Laden der Kalibrations-CD's No. 1 & 2

Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist bitte das WDS Gerät mit folgenden CD's laden:

System CD **A6**

Freigabe CD **B45**

Kalibration **C5**

Die gelbe "WDS B45 update" CD kann folgendermaßen instlliert werden.

Teil1

1. WDS B45 Update CD mit Label nach oben gerichtet in das CD-ROM Laufwerk der Dockingstation einführen.
2. WDS System Seite anklicken.
3. System Dienstleistungsprogramm (System Utilities Tab.) auswählen.
4. Schalter 'Update / Special Funktion' unter ' Diverses/Miscellaneous' Optionen anklicken und mit dem Haken bestätigen.
5. 00077 eingeben und mit dem Haken bestätigen.
6. Nach dem Update Ende, mit OK bestätigen

Um zu verifizieren das die Dateien korrekt geladen wurden,

1. WDS System Seite anklicken.
2. Information auswählen
3. WDS sollte CD (B45.4) unter Software – Release anzeigen.

Part 2

1. WDS B45 Update CD mit Label nach oben gerichtet in das CD-ROM Laufwerk der Dockingstation einführen.
2. WDS System Seite anklicken.
3. System Dienstleistungsprogramm (System Utilities Tab.) auswählen.
4. Schalter 'Update / Special Funktion' unter ' Diverses/Miscellaneous' Optionen anklicken und mit dem Haken bestätigen.
5. 00088 eingeben und mit dem Haken bestätigen.

Um zu verifizieren das die Dateien korrekt geladen wurden,

1. WDS System Seite anklicken.
2. Information auswählen
3. WDS sollte CD (B45.4) P1 unter Software – Release anzeigen.