



## Evénements en rapport (Distance)

[Récapitulatif des événements](#)

events.session.vin: SAJAA72P45SG40944  
 events.session.created: jeu. 14-nov.-2013 13:53  
 events.session.printed: jeu. 14-nov.-2013 14:08



DTC	ECU	Distance ▼	Description	Etat	Options	Pertinence
-----	-----	------------	-------------	------	---------	------------

### Evénements inconnus

U2202	ABS	-----km	Données de configuration reçues non valides			100%
P0447	ECM	-----km	Circuit de commande d'évacuation du système de récupération des vapeurs de carburant ouvert			100%
P0453	ECM	-----km	Entrée haute du capteur de pression du système de récupération des vapeurs de carburant			100%
P0610	TCM	-----km	Configuration ou étalonnage incorrect chargé			50%

DTC non testés:  Afficher  Masquer DTC d'auto-diagnostic à la demande:  Afficher  Masquer

XJ (X350) G40944 - 14 nov. 2013 14:11 (DVD128.00 v.N/A) Le Mongoose JLR est connecté.