



FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 取扱説明書

**Side sill assembly**  
**Seitenschweller**  
**Conjunto de panel de estribo**  
**Bas de caisse**  
**Pannello sottoporta laterale**  
サイド シル アセンブリ

Jaguar accessory fitting instructions can be found at the URL below:  
Les instructions de montage Jaguar sont disponibles à l'adresse Web ci-dessous :  
Zu Einbauanweisungen für Jaguar-Zubehörteile siehe nachstehende URL:  
Las instrucciones de montaje de accesorios de Jaguar se pueden encontrar en el URL siguiente:  
Le istruzioni di montaggio accessori Jaguar si trovano all'indirizzo riportato qui sotto:

Jaguar アクセサリ取付け手順書は、以下のURLからアクセスできます：

[www.jaguartechno.com/extfree2viewjagprod/index.jsp](http://www.jaguartechno.com/extfree2viewjagprod/index.jsp)

MY

2006 ➔

Issue 1

6W83 F10608 - AA, 6W83 F10609 - AA

Part No.


**C2P 8122XXX, C2P8123XXX**



**FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 取扱説明書**

**The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK**

**Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ**



VFAR1876

**Parts Required**

- A. Sill Applique LH
- B. Scrivet (9)
- C. Fitting Instructions

**Pièces de rechange nécessaires**

- A. Marche-pied côté gauche
- B. Rivet vissable (9)
- C. Instructions de pose

**Notwendige Ersatzteile**

- A. Schweller links
- B. Schraubniete (9)
- C. Einbauanleitung

**Piezas necesarias**

- A. Panel de estribo izquierdo
- B. Fijación atornillada (9)
- C. Istruzioni di montaggio

**Ricambi necessari**

- A. Batticalcagno laterale SX
- B. Attacco a vite (9)
- C. Istruccioni de montaje

**キット内容**

- A. サイドシル左
- B. スクリューリベット (9)
- C. 取り付けの解説

**Notes : Hinweise : Note : Nota : 注意事項**

**Instruction written for left hand side, right hand symmetrically opposite.**

**Anleitung für linke Seite, rechte Seite spiegelverkehrt.**

**Las instrucciones aplican para el lado izquierdo, para el lado derecho es simétricamente opuesto.**

**Instructions écrites pour le côté gauche, côté droit opposé de façon symétrique.**

**Le istruzioni riportate si riferiscono al lato sinistro, per il lato destro lavorare in modo simmetricamente inverso.**

手順は左ハンドル車両用に記述されており、右ハンドル車両では左右対称となります。

**MY 2006 →**






**Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX**



FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 取扱説明書

The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK

Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ



MY 2006 →

Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX





FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 取扱説明書

The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK



Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ

6.




VFAR1877

7.





VFAR1881

8.




VFAR1884

9.




VFAR1885

10.



VFAR1886

11.



VFAR1887

MY 2006 →

Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX




**FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書**

**The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK**

**Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ**

**12.**



VFAR1888

**MY 2006 →**

**Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX**



**FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書**

**The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK**

**Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ**



**Jacking of vehicles fitted with Sports collection sills.  
Levage sur cric des véhicules munis de bas de caisse Sport.  
Anheben von Fahrzeugen mit Türschweller der Serie "Sport".  
Elevación con gato de vehículos con paneles de estribo de la  
colección Sports.  
Sollevamento di veicoli con pannelli sottoporta della collezione  
di accessori Sports.**

スポーツ コレクション シル装着車両のジャッキアップ。

To raise the vehicle follow the instructions in the owners manual. As the sills are lower than the standard vehicle, the jack may need to be fully lowered to fit under the vehicle. It is important the jack is correctly aligned with the jacking point markers on the sills.

Pour soulever le véhicule, suivre les consignes du Guide d'utilisation. Les bas de caisse Sport étant moins élevés que ceux d'un véhicule standard, il peut être nécessaire d'abaisser complètement le cric pour pouvoir le placer sous le véhicule. Il est essentiel que le cric soit correctement aligné par rapport aux points de levage des bas de caisse.

Zum Anheben des Fahrzeugs gemäß Anweisungen in der Betriebsanleitung vorgehen. Da die Türschweller niedriger sind als bei Standard-Fahrzeugen, muss der Wagenheber möglicherweise vollständig abgesenkt werden, bevor er unter das Fahrzeug geschoben werden kann. Sicherstellen, dass der Wagenheber korrekt mit den Hebepunkten an den Türschwellern ausgerichtet ist.

Para elevar el vehículo siga las instrucciones del manual del propietario. Debido a que los paneles de estribo son más bajos que el vehículo estándar, es posible que sea necesario bajar completamente el gato para que se pueda colocar debajo del vehículo. Es importante que el gato esté alineado correctamente con las marcas de los puntos de elevación de los paneles de estribo.

Per sollevare il veicolo attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'istruzioni. Poiché i pannelli sottoporta sono più bassi rispetto a quelli di un veicolo standard, potrebbe essere necessario abbassare completamente il martinetto per posizionarlo sotto il veicolo. È importante che il martinetto sia allineato correttamente con i contrassegni dei punti di sollevamento sui pannelli sottoporta.

車両をジャッキアップする場合、オーナーズ  
マニュアルの指示に従ってください。標準車両よりもシルの位置が低いため、ジャッキを車両下部に入れるた  
めには、ジャッキを十分に下げておく必要があるかもしれません。ジャッキが、シル上のジャッキング  
ポイント マーカーと正しく位置合わせされていることが重要です。

**MY 2006 →**

**Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX**





**FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE,  
EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 取扱説明書**

**The New XK, La Nouvelle XK,  
Der Neue XK, El Nuevo XK,  
La Nuova XK, The 2007 XK, 新型 XK**

**Side sill assembly, Seitenschweller, Conjunto de  
panel de estribo, Bas de caisse, Pannello  
sottoporta laterale, サイド シル アセンブリ**

**Notes: Note : Hinweise: Nota: 注意事項**

1. When jacking the front of the vehicle, the jack may contact and distort the sill.
1. Lors du levage sur cric de l'avant du véhicule, le cric peut toucher le bas de caisse et le déformer.
1. Beim Anheben des Fahrzeugs vorn kann der Wagenheber den Türschweller berühren und verziehen.
1. Al elevar la parte delantera del vehículo, puede que el gato haga contacto con el panel de estribo y lo deforme.
1. Durante il sollevamento della parte anteriore del veicolo, il martinetto potrebbe venire a contatto con il pannello sottoporta e deformato.
1. 車両のフロントをジャッキアップ中に、ジャッキがシルに接触し、変形する場合があります。



**Notes: Note : Hinweise: Nota: 注意事項**

2. As the vehicle is raised, the jack moves away from the sill and the sill will return to its original condition.
2. Lorsque le véhicule est soulevé, le cric s'éloigne du bas de caisse et le bas de caisse retrouve son aspect d'origine.
2. Im Laufe des Hebevorgangs bewegt sich der Wagenheber vom Türschweller weg und dieser kehrt in den Ausgangszustand zurück.
2. Conforme se va elevando el vehículo, el gato se separa del panel de estribo y el panel recupera su forma original.
2. Quando il veicolo è sollevato, il martinetto si allontana dal pannello sottoporta e quest'ultimo ritorna alla forma originale.
2. 車両がジャッキアップされるに従い、ジャッキがシルから離れ、シルは元の状態に戻ります。

**This page must be removed and inserted into the Driver's Handbook; Roadside emergency section.**

**Cette page doit être retirée puis insérée dans le Manuel de l'utilisateur, section Urgence routière.**

**Diese Seite muss herausgenommen und im Kapitel Pannenhilfe in die Betriebsanleitung eingefügt werden.**

**Esta página se debe retirar y adjuntar al manual del propietario, sección de emergencia en carretera.**

**Eliminare la presente pagina e inserirla nella sezione Soccorso stradale di un veicolo fermo nel Manuale del conducente.**

このページを切り離し、必ずドライバーズ ハンドブック ロードサイド エマージェンシー  
セクションへ挿入してください。

**MY 2006 ➔**

**Part No. C2P 8122XXX, C2P8123XXX**